

TPD-Bayern e.V.
Herrn Dipl.-Ing. Reginald Homèr
Seeäckerweg 4
83339 Chieming

Ihre Nachricht vom

77- 297

Durchwahl +49 (0) 26 26

Datum

19. Juli 2021 / mst

Korrektur von produktionsbedingten beziehungsweise konstruktiven Abweichungen an SCHÜTZ Komponenten

Sehr geehrter Herr Homèr,

zu den folgenden angeführten Punkten nehmen wir wie folgt Stellung:

1. 2-teilige Ü-Wurf Mutter mit Präge- /Nietverbindung
2. Anschluss-Stück für weiterführende Füll-Leitung mit Steckverbindung (hier Loro)

Zu Punkt 1:

Nach Kenntnis des Sachverhalts erfolgte eine sofortige Reaktion seitens SCHÜTZ. Die fehlerhafte Präge- / Nietverbindung der beiden Halbschalen lag nach unseren Recherchen an:

- einem Maschinendefekt im Juni 2020 der nicht entdeckt wurde
- der Weitergabe fehlerhafter Teile bis Dezember 2020.

Diese Mängel wurden mit sofortiger Wirkung durch SCHÜTZ abgestellt. Weiterhin wurden folgende Maßnahmen zur Qualitätssicherung ergriffen:

- erweiterte Mitarbeiterunterweisung
- Verwendung neuer Presswerkzeuge
- erweiterte Fertigungs- Selbstprüfung
- verbesserte Nachverfolgbarkeit
- Lagerbereinigung bei SCHÜTZ und beim Handel (soweit wie möglich), Info an lagerführende Händler
- Auslieferung von bereits produzierten Teilen wurde gestoppt

Pakete mit Herstellungsdatum ab KW 01/2021 sind geprüft und in Ordnung.

Anschrift

SCHÜTZ GmbH & Co. KGaA
Schützstraße 12
D-56242 Selters

Telefon

+49 (0) 26 26 / 77-0

Telefax

Einkauf 77-3 05
Verkauf Energy Sys. 77- 3 30
Verkauf Packaging Sys. 77-4 39
Technik 77-3 87
Versand 77-2 85
Personal 77-3 41
Rechnungswesen 77-3 55

Internetadresse

www.schuetz.net

Sitz und Registergericht

Kommanditges. auf Aktien
Selters / Westerwald
AG Montabaur HRB 6405

Aufsichtsratsvorsitzende

Marion Döhle

Persönlich haftende

Gesellschafterin

Schütz Werke
GmbH & Co. KG
Selters / Westerwald
AG Montabaur HRA 1292
vertreten durch
Schütz Verwaltungs GmbH
Selters / Westerwald
AG Montabaur HRB 2003

Geschäftsführer

Udo Schütz
Veit Enders
Holger Gelhard
Winfried Heibel
Dr. René Schmitz
Roland Strassburger

Eine weitere Nachverfolgung der bereits eingebauten Teile ist nicht realistisch. Selbstverständlich wird SCHÜTZ defekte Teile, wenn sie durch den Fachbetrieb festgestellt werden, ersetzen. Eine Info an die lagerführenden Händler erfolgt. SCHÜTZ erstellt eine Prüfanleitung für Pakete die zwischen Juni und Dezember 2020 (Produktionsstempel) ausgeliefert wurden, bei Ersatzbedarf kann der Fachunternehmer sich direkt an die Firma SCHÜTZ wenden.

Ergebnis:

Wir haben am 12. Juli 2021 die überarbeiteten Teile dem TPD-Bayern e.V., Herr Homèr zur Prüfung vorgelegt und ihn über die eingeführten Organisationsmaßnahmen unterrichtet.

Unter Berücksichtigung einer laufenden Fertigungsüberwachung und einer Herstellerkennzeichnung der Überwurfmutter hat Herr Homèr, aus Sachverständigensicht, keine Bedenken zur weiteren Verwendung des Bauteils.

Zu Punkt 2:

Die Firma SCHÜTZ wurde durch die Mail am 10.02.2021 vom Orga-Leiter des TPD Bayern, Herrn Diplom- Ingenieur Reginald Homèr auf die konstruktive Abweichung zu den nachfolgenden Anschlussrohren der Firma Loro hingewiesen. Insbesondere war einerseits die vorgesehene Einschublänge für die Rohre nicht gegeben und andererseits auch das von der aktuellen Loro-Schelle übergriffene Teil (Ballen am SCHÜTZ Anschluss-Stück) zu groß. Beide Punkte wurden von uns umgehend aufgegriffen und angepasst. Beim DIBT wurde eine Änderung der Zulassung beantragt, eine entsprechend geänderte Zulassung wurde am 24.03.2021 erteilt. Seit dem 09.07.2021 werden nur noch Pakete mit neuen Bauteilen ausgeliefert. Alle Läger wurden bereinigt.

Das betreffende Bauteil (SCHÜTZ Artikel- # 1079026) wurde seit Jahrzehnten mit einer gültigen Zulassung eingesetzt und es sind keine Reklamationen bekannt die dem Bauteil eindeutig zugerechnet werden können. Nichtsdestotrotz sind die durchgeführten Änderungen im Sinne der geforderten Anlagensicherheit über die gesamte Lebensdauer sinnvoll.

Sollte ein WHG zertifizierter Fachbetrieb an bereits eingebauten „alten“ Anschlussstücken einen Mangel an denselben feststellen sind wir deshalb gerne bereit, gegen Vorlage eines entsprechenden Berichtes (Abfragebogen wird durch SCHÜTZ bereitgestellt) und einer aussagekräftigen Bilddokumentation, ein „neues“ Anschlussstück (SCHÜTZ Artikel- # 3115701) kostenlos zum Austausch zur Verfügung zu stellen.


Ergebnis:

Das geänderte Bauteil wurde ebenfalls am 12.07.2021 Herrn Homèr vorgestellt. Eine Überprüfung mit Original Loro Rohren als Anschlussrohr ergab keine Beanstandungen. Sowohl die Einschubtiefe als auch die Überlappung der Sicherungsschelle entsprach der bauaufsichtlichen Zulassung des Rohrherstellers. Herr Homèr wird nach Erhalt unserer Stellungnahme die Information an die betreffenden Stellen versenden.

Wir sind Tankhersteller der ersten Stunde und verstehen uns als Hersteller von hochwertigen Qualitätsprodukten. Wir sehen es daher als unsere Verpflichtung an die von uns produzierten Produkte permanent zu überwachen und im Hinblick auf beste Eigenschaften über die gesamte Lebensdauer zu optimieren. Dazu sollen oben genannte Maßnahmen beitragen.

Mit freundlichen Grüßen

SCHÜTZ GmbH & Co. KGaA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Herr Homèr', is written over the printed company name.